


27/10/2016 13:21:23



Misurazioni °C

Sp1	25,7
-----	------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	20 °C

FLIR0817.jpg

FLIR E6

63958157

27/10/2016 13:21:23




Ingresso nell'appartamento dell'acqua calda sanitaria con relativi contatori

FLIR0817.jpg

FLIR E6

63958157

27/10/2016 13:22:22




Misurazioni		°C
Sp1		25,6
Parametri		
Emissività		0.95
Temp. rifl.		20 °C

FLIR0819.jpg

FLIR E6

63958157

27/10/2016 13:22:22




Circuiti radianti a soffitto

FLIR0819.jpg

FLIR E6

63958157

27/10/2016 13:25:57



Misurazioni		°C
Sp1		25,9
Parametri		
Emissività		0.95
Temp. rifl.		20 °C

FLIR0826.jpg

FLIR E6

63958157

27/10/2016 13:25:57





Collegamento del circuito di pannelli radianti al locale adiacente, facente parte dello stesso alloggio.

FLIR0826.jpg

FLIR E6

63958157

27/10/2016 13:37:20



Misurazioni		°C
Sp1		27,6
Parametri		
Emissività		0.95
Temp. rifl.		20 °C

FLIR0845.jpg

FLIR E6

63958157

27/10/2016 13:37:20




Cassetta a soffitto di un'alloggio con valvole di intercettazione dei vari circuiti.

FLIR0845.jpg

FLIR E6

63958157

27/10/2016 14:09:55



Misurazioni		°C
Sp1		21,1
Parametri		
Emissività		0.95
Temp. rifl.		20 °C

FLIR0861.jpg

FLIR E6

63958157

27/10/2016 14:09:55



Vista del portico con travetti e pignatte, senza circuiti radiante. si individua la presenza di notevoli ponti termici.

FLIR0861.jpg

FLIR E6

63958157

27/10/2016 14:02:31



Misurazioni		°C
Sp1		29,2
Parametri		
Emissività		0.95
Temp. rifl.		20 °C

FLIR0847.jpg

FLIR E6

63958157

27/10/2016 14:02:31



Pompa di circolazione in funzione
 che disperde nell'ambiente.

FLIR0847.jpg

FLIR E6

63958157

27/10/2016 14:04:43



Misurazioni		°C
Sp1		45,2
Parametri		
Emissività		0.95
Temp. rifl.		20 °C

FLIR0860.jpg

FLIR E6

63958157

27/10/2016 14:04:43




Miscelatore termostatico non coibentato che disperde nell'ambiente.

FLIR0860.jpg

FLIR E6

63958157

27/10/2016 14:04:29



Misurazioni		°C
Sp1		55,2
Parametri		
Emissività		0.95
Temp. rifl.		20 °C

FLIR0859.jpg

FLIR E6

63958157

27/10/2016 14:04:29



pompa di circolazione in funzione.

FLIR0859.jpg

FLIR E6

63958157